

Прокуратурой Юго-Западного административного округа г. Москвы проведена проверка соблюдения требований законодательства АО «М» при техническом обслуживании лифтового оборудования в многоквартирном доме по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 25.

В ходе проверки выявлены нарушения обязательных требований безопасности при эксплуатации лифтов, а именно: не обеспечен нормативный уровень освещённости шахт и машинных помещений; фактическая скорость движения кабин лифтов не соответствует паспортным данным; крепление компенсирующих цепей выполнено с нарушением требований эксплуатационной документации.

По результатам проведенной проверки виновные лица привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.1.1 КоАП РФ.

Ч. 1 ст. 9.1.1 КоАП РФ - нарушение требований к организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах, кроме случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.